



Corso XXV Aprile, 74 - 22036 Erba (CO)
Tel. 031 333 81 42 Fax 031 61 04 58
commerciale@veriva.if
P.I./C.F. 02360470021

Verifica effettuata presso:

2024



verifica apparecchi elettromedicali Norma IEC 62353:2015-11

Contenuto del registro:

- relazione
- inventario apparecchi
- schede di verifica
- documentazione fotografica
- attestati
- certificato di calibrazione strumento

Professione esercitata ai sensi della legge 14/01/2013 n. 4 (G.U. n. 22 del 26/01/2013)

Veriva Srl



Corso XXV Aprile, 74 - 22036 Erba (CO)
Tel. 031 333 81 42 Fax 031 61 04 58
commerciale@veriva.it
P.I./C.F. 02360470021

Oggetto, scopo ed esclusioni:

Le verifiche in oggetto riguardano tutti gli apparecchi classificati come elettromedicali conformi alla CEI EN 60601-1 in uso nei locali medici e tutti gli apparecchi non elettromedicali che si trovano all'interno dell'ambiente del paziente. Nella tipologia di apparecchi rientrano quelli a spina, ad installazione permanente, quelli alimentati da sorgente elettrica interna (a batteria).

Lo scopo delle verifiche è di mantenere le apparecchiature in condizioni di sicurezza tali da eliminare il "rischio inaccettabile", sia per il personale che ne fa uso sia per le persone che entrano in contatto, ai sensi del "Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. artt. 70 e 71 commi 4, 8 e 9 e in conformità alla Norma Tecnica IEC 62353 adottata in questa sede.

La periodicità delle verifiche viene stabilita dal costruttore o, in assenza di tale indicazione, secondo una valulazione del rischio effettuata da persona competente, redatta in funzione di vari fattori quali la frequenza e/o le condizioni di utilizzo, dalla vetustà dell'apparecchio ecc..; periodicità di 24 mesi è sempre ammessa per la maggior parte delle situazioni di rischio medio/basso.

Con queste verifiche non si valuta la conformità alle corrispondenti norme di prodotto e non si definiscono le prescrizioni per eventuali riparazioni e/o modifiche. Il tecnico verificatore non è generalmente autorizzato ad aprire involucri tramite l'uso di attrezzi particolari, nè modificare lo stato di fatto dell'apparecchio.

Procedure esecutive:

La verifica si sviluppa nelle seguenti fasi:

- 1. schedatura apparecchio
 - 1.1 rilievo degli apparecchi da sottoporre alle verifiche
 - 1.2 registrazione dei dati di targa
 - 1.3 identificazione con codice inventario tramite etichetta
 - 1.4 documentazione fotografica
- 2. esame a vista dell'apparecchio
 - 2.1 verifica della documentazione, in particolare la dichiarazione di conformità CE, rilasciata dal costruttore o dall'importatore e il manuale in italiano
 - 2.2 integrità ed efficienza di tutte le componenti come cavi, accessori, involucri, spie, interruttori, comandi, ecc.
 - 2.3 esame della tipologia di apparecchio per la scelta del tipo di prova e la valutazione della configurazione dello strumento di prova (MD)
- 3. prova strumentale (a seconda del tipo di apparecchio)
 - 3.1 resistenza della terra di protezione: vengono verificate le equipotenzialità di tutti i punti metallici accessibili e il valore riportato nelle schede di Verifica è il valore più alto riscontrato nelle misure)
 - 3.2 resistenza di isolamento (facoltativa ove possibile)
 - 3.3 correnti di dispersione nell'apparecchio
 - 3.4 correnti di dispersione nelle parti applicate (tipo F)
 - 3.5 prova funzionale (solo dal punto di vista della sicurezza)
 - 3.6 rimessa a punto dell'apparecchio (con le regolazioni e impostazioni trovate prima della verifica)
- 4. redazione dei rapporti di verifica
 - 4.1 disamina dei risultati delle prove
 - 4.2 valutazione della sicurezza con espressione dell'esito (positivo o negativo)
 - 4.3 redazione del registro delle verifiche con le segnalazioni e i commenti sulle eventuali non conformità



Veriva Srl



Corso XXV Aprile, 74 - 22036 Erba (CO)
Tel. 031 333 81 42 Fax 031 61 04 58
commerciale@veriva.if
P.I./C.F. 02360470021

Verbale riassuntivo delle verifiche elettriche eseguite sulle apparecchiature elettromedicali secondo la norma IEC 62353:2015-11

Note, oss	ervazioni e segnalazioni particolari:		
<mark>Nulla da s</mark>	egnalare.		
	foto 1	foto 2	
	i i		
	i i	;	•
	1		
	;		
	i		
	1		<u> </u>
	1	:	:
	foto 3	foto 4	
	10.00 3	10004	
	1	1	
	i i		
	!		
	;	:	
	i i		
	1		***************************************
	1	<u> </u>	
Apparec	chiature riscontrate NON conformi all	le attuali normative:	Verivo
Codice	Descrizione	Non conformità riscontrata	
/	/	/	

Strumentazione utilizzata:

Tutte le apparecchiature sono state verificate nelle normali condizioni di utilizzo. La verifica è stata eseguita con strumento di misura mod. Unimet 810ST della ditta Bender matr. 2103540084; Certificato di taratura del 12/04/2021 (validità 3 anni).

Note conclusive:

Le apparecchiature elettromedicali verificate presso:

sono tutte globalmente all'interno dei requisiti indicati dalla norma IEC62353.

Importante: il presente documento riporta esclusivamente la verifica di tutti gli apparecchi espressamente indicati dalla committenza.





Corso XXV Aprile, 74 - 22036 Erba (CO) Tel. 031 333 81 42 Fax 031 61 04 58 commerciale@veriva.if P.I./C.F. 02360470021

Con l'occasione, si ricorda inoltre che l'utilizzo di prolunghe o adattatori per l'alimentazione delle apparecchiature elettromedicali, può essere causa dell'innalzamento del valore resistivo del conduttore di protezione e di un aumento di correnti di dispersione sia sull'involucro che sulle parti applicate al paziente pertanto se ne sconsiglia sempre l'utilizzo.

Data

Per presa visione La committenza Il tecnico esecutore





Apparecchi elettromedicali

EN 62353 CEI 62-148

Mod.		ELM001								
Rev.	1		Data							
Pag.	1		di	2						
Appare	Apparecchi verificati N° 16 In riparazione N° 0 *Nuovi N° 3									

Cliente		Scheda	Inventario apparecchi elettromedicali
---------	--	--------	---------------------------------------

APPARECCHIO	COSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA	LOCALE	INV	acc	CLASSE	TIPO	NOTE	CPV	DATA COLLAUDO	DATA VERIFICA	DATA PROSSIMA VERIFICA	e si t o
Riunito Dentistico				Studio 1	076		1	В	AT	Р	/	set/2024	set/2026	Р
Laser			_	Studio 1	474		=	В	AT	Р	/	set/2024	set/2026	Р
Telecamera Intraorale			_	Studio 1	475		_	BF	AT	Р	/		set/2026	П
Riunito Dentistico			_	Studio 2	061		1	В	AT	Р	/	set/2024	set/2026	Р
Radiologico Endorale			_	Studio 2	071			В	AT	Р	/	set/2024	set/2026	Р
Riunito Dentistico			_	Studio 3	063			В	AT	Р	/	set/2024	set/2026	Р
Radiologico Endorale			_	Studio 3	064		-	В	AT	Р	/	set/2024	set/2026	Р
Elettrobisturi			_	Studio 3	065		II	BF	AT	Р	/	set/2024	set/2026	Р
Lampada Polimerizzatrice				Studio 3	162		Ш	В	AT	Р	/	set/2024	set/2026	Р
Pulitore a Getto				Studio 4	056		ı	В	AT	Р	/	set/2024	set/2026	Р

	CLASSE: I classe isolam	CLASSE: I classe isolamento 1, II classe isolamento 2, A.I. Alimentazione Interna TIPO: parte applicata su apparecchio B – BF - CF		Non sono stati riscontrati difetti funzionali o carenze relative alla sicurezza Carenze rilevate, ma nessun rischio diretto per l'uso clinico		
Legenda	TIPO: parte applicata:					
NOTE: TC= tecnologia convenzionale; AT= alta tecnologia					esta la correzione	
	CPV: C= comodato; P:	= proprietà; V= visione	L'apparecchio non è conforme e non deve essere fatto			
	* apparecchi appena	acquistati, ancora coperti da ve	erifiche di fabbrica	funzionare sino alla correzione delle carenze.		
Periodicità	Biennale	Data verifica				
Approvato:	Veriva Srl	Esito complessivo verifica	POSITIVO	II Tecnico Esecutore		



Veriva Srl Corso XXV Aprile, 74 22036 Erba (CO)

Sommario - rapporti di verifica

	Codice ID	Descrizione	Cliente	Data verifica	Prossima verifica
- √	061	Riunito dentistico	dott.	2024	2026
- √	071	Radiologico Endorale	dott.	2024	2026
- √	076	Riunito dentistico	dott.	2024	2026
- √	063	Riunito dentistico	dott.	2024	2026
-√	064	Radiologico Endorale	dott.	2024	2026
✓	162	Lampada Polimerizzat	dott.	2024	2026
-√	474	Laser	dott.	2024	2026
- √	221	Ortopantomografo	dott.	2024	2026
-√	091	Radiologico Endorale	dott.	2024	2026
- √	070	Riunito dentistico	dott.	2024	2026
-√	056	Pulitore a getto	dott.	2024	2026
- √	164	Radiologico Endorale	dott.	2024	2026
- √	222	Lampada Polimerizzat	dott.	2024	2026
√	065	Elettrobisturi	dott.	2024	2026
- √	069	Motore Impianti	dott.	2024	2026
-√	301	Ablatore	dott.	2024	2026





Veriva Srl Corso XXV Aprile, 74 22036 Erba (CO)

Rapporto di verifica

Codice ID: 061

 Numero di serie
 Città

 Fabbricante
 Siemens
 Via

 Descrizione
 Riunito dentistico
 Edificio

 Costo verifica
 Reparto

Cliente dott Stanza Studio 1

Commento Misura effettuata sul basamento poltrona

Specifica di prova

Nome: Sirona E3

 Normativa
 IEC 62353:2014
 Classe
 Cl. I

 Fabbricante
 Siemens
 Intervallo verifiche
 24 Mesi

 Descrizione
 Riunito dentistico
 Data
 26/09/2022

Parti applicate

Gruppo 1 Tipo B Boccole 1

Esame a vista

- √ Fusibili accessibili esternamente conformi alle specifiche del fabbricante (es. corrente nom., caratteristiche)
- √ Dati di targa, simboli e segnali riferiti alla sicurezza sono leggibili e completi
- √ Le parti meccaniche sono integre
- √ Nessun danno o contaminazione
- √ Gli accessori a corredo dell'apparecchio EM sono conformi (es. cavi, connessioni paziente, tubazioni)
- √ La documentazione richiesta è presente e si riferisce alla versione attuale dell'apparecchio/sistema EM

Misure elettriche

Valori misurati correnti riferiti a 230 volt

Nr. Valore mis. Valore limite Gruppo: AP

 $\sqrt{\ 4\ 0,167\ \Omega}$ 0,300 Ω Resistenza PE, apparecchio installato permanentemente $\sqrt{\ 214\ 0,002\ mA}$ 0,100 mA Corrente di contatto diretto

Prova funzionale √ Prova funzionale

Verifica SUPERATA

Collaudatore Data verifica





Documentazione Fotografica

APPARECCHIO	COSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA	LOCALE	INV
Riunito Dentistico	Siemens	Sirona E3		Studio 1	076









APPARECCHIO	COSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA	LOCALE	INV
Laser	Sirona	Sirolaser		Studio 1	474



